



Multímetro digital Digital multimeter

**INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVE**

**10401
MUT-33**



NOTA IMPORTANTE: Este producto no debe quedar expuesto a goteo o salpicaduras por líquidos.
IMPORTANT NOTE: This product shall not be exposed to liquids dripping or spatter.



Para evitar una posible descarga eléctrica o lesión personal y evitar daños al multímetro o al equipo que se está probando, siga las siguientes reglas:

- Antes de utilizar el multímetro revise la carcasa. No utilice el multímetro si está dañado o si parte de la carcasa se ha removido. Revise que no tenga grietas o le falte plástico. Revise el aislamiento alrededor de los conectores.
- Inspeccione que las puntas de prueba no tengan el aislamiento dañado o metal expuesto. Revise que las puntas de prueba tengan continuidad.
- No aplique más que la tensión nominal tal como se marca en el multímetro, entre las terminales o entre cualquier terminal y la tierra.
- Para prevenir que el multímetro se dañe, se debe colocar interruptor giratorio en la posición correcta y no debe haber ningún cambio de rango durante la medición.
- Se debe tener especial cuidado cuando el multímetro esté trabajando en una tensión efectiva superior a 60 V en c.c. ó 30 V RMS en c.a., ya que existe el peligro de descarga eléctrica.
- Use las terminales, funciones y rango adecuadas a las mediciones.
- No utilice o almacene el multímetro en ambientes de alta temperatura, humedad, donde haya productos explosivos, inflamables y campos magnéticos fuertes. El desempeño del multímetro se puede deteriorar después de mojarse.
- Cuando use las puntas de prueba mantenga los dedos detrás de las guardas para dedos.
- Desconecte el circuito de alimentación y descargue todos los capacitores de alta tensión antes de probar resistencia, continuidad, diodos o hFE.
- Cambie la pila tan pronto aparezca el indicador de pila "🔋". Cuando las pilas están bajas el multímetro puede producir lecturas falsas que conllevan a una descarga eléctrica y a lesiones personales.
- Retire la conexión entre las puntas de prueba y el circuito que se está probando. Apague la energía del multímetro antes de abrir su carcasa.


- Cuando dé servicio al multímetro use solamente piezas de repuesto del mismo número de modelo o de especificaciones eléctricas.
- No se debe alterar a voluntad el circuito interno del multímetro para evitar dañarlo o tener un accidente.
- Cuando dé servicio al multímetro, use un trapo suave y detergente suave para limpiar la superficie. Para evitar que la superficie del multímetro se corra, dañe o produzca un accidente no se debe utilizar sustancias abrasivas ni solventes.
- El multímetro es adecuado para uso en interiores.
- Apague el multímetro cuando no esté en uso y retire las pilas cuando no se use en determinado tiempo. Revise las pilas con frecuencia ya que puede tener fugas cuando no se utiliza en un tiempo prolongado. Cambie las pilas de inmediato si aparece alguna fuga. Una pila con fuga puede dañar el multímetro.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Visualización máxima:	LCD 3-1/2 dígitos (cuenta hasta 1 999) 15 mm (0,6")
Polaridad:	Menos se indica automáticamente y más se superpone.
Método de medición:	Interruptor doble integral A/D.
LCD:	45 mm x 23 mm
Velocidad de muestreo:	2 veces por segundo.
Indicación de sobrecarga:	Se muestra "1"
Ambiente de operación:	0 °C ~ 40 °C, a <80% HR
Ambiente de almacenaje:	-10 °C ~ 50 °C, a <85% HR
Indicador de pila baja:	Se muestra "E"
Características de la pila:	3 V c.c. (Emplea 2 pilas AAA de Carbón-Zinc de 1.5 V c.c. incluidas)
Electricidad estática:	Alrededor de 4 mA
Medida del producto:	160 mm x 76 mm x 32 mm
Peso neto del producto:	155 g (incluye pilas)

2. DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. LCD
2. Botón de luz de fondo
3. Botón de Hold
4. Tomacorriente hFE
5. Interruptor giratorio / interruptor de funciones
6. Conector V Ω mA
7. Conector COM
8. Conector 10 A



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se garantiza la precisión por 1 año, 23 °C $\pm$ 5 °C, menos de 80% HR

TENSIÓN c.c.

Rango	Resolución	Precisión
200 mV	100 μ V	$\pm$ (0,5% de rdg + 3 dgts)
2 V	1 mV	$\pm$ (0,8% de rdg + 5 dgts)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1 000 V	1 V	$\pm$ (1% de rdg + 5 dgts)

Protección de sobrecarga: 220 V RMS c.a. para rango de 200 mV y 1 000 V c.c. o 750 V RMS para todos los rangos.

TENSIÓN c.a.

Rango	Resolución	Precisión
200 V	100 mV	$\pm$ (2,0% de rdg + 10 dgts)
750 V	1 V	

Respuesta: Respuesta promedio, calibrada en RMS de onda sinusoidal.

Rango de frecuencia: 45 Hz ~ 450 Hz

Protección de sobrecarga: 1 000 V c.c. ó 750 V RMS para todos los rangos.

CONTINUIDAD AUDIBLE

Rango	Descripción
	Zumbador inter-construido suena si la resistencia es menor a 30 Ω $\pm$ 20 Ω

Protección de sobrecarga: 15 segundos máximo 220 V RMS.

CORRIENTE DIRECTA c.c.

Rango	Resolución	Precisión
200 μ A	100 nA	$\pm$ (1,8% de rdg + 2 dgts)
2 mA	1 μ A	
20 mA	10 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm$ (2,0% de rdg + 2 dgts)
10 A	10 mA	$\pm$ (2,0% de rdg + 10 dgts)

Protección de sobrecarga: 500 mA / 250 V fusible (rango sin fusible 10 A).
Medición de caída de tensión: 200 mV

RESISTENCIA

Rango	Resolución	Precisión
200 Ω	0,1 Ω	$\pm (1,0\% \text{ de rdg} + 10 \text{ dgts})$
2 k Ω	1 Ω	$\pm (1,0\% \text{ de rdg} + 4 \text{ dgts})$
20 k Ω	10 Ω	
200 k Ω	100 Ω	
2 M Ω	1 k Ω	

Tensión máximo de circuito abierto: 3 V

Protección de sobrecarga: 15 segundos máximo 220 V RMS.

TEMPERATURA (CON TERMOPAR TIPO K)

Rango	Resolución	Precisión
-40 °C ~ 150 °C	1 °C	$\pm (1,0\% + 4 \text{ dgts})$
150 °C ~ 1370 °C		$\pm (1,5\% + 15 \text{ dgts})$
-40 °F ~ 320 °F	1 °F	$\pm (1,0\% + 4 \text{ dgts})$
320 °F ~ 1999 °F		$\pm (1,5\% + 15 \text{ dgts})$

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MEDICIÓN DE TENSIÓN c.c. Y c.a.

1. Conecte la punta de prueba roja al conector "V Ω mA", la punta de prueba negra al conector "COM".
2. Coloque el interruptor RANGO en el rango de TENSIÓN deseada. En caso de no saber de antemano la tensión que se va a medir coloque el interruptor en el rango más alto y reduzca hasta obtener una lectura satisfactoria.
3. Conecte las puntas de prueba al dispositivo o circuito que se va a medir.
4. Encienda el suministro eléctrico del dispositivo o circuito que se está midiendo, el valor de la tensión va a aparecer en la pantalla digital junto con la polaridad de la tensión.

MEDICIÓN DE CORRIENTE c.c.

1. La punta de prueba roja a "VΩmA". La punta de prueba negra a "COM" (para mediciones entre 200 mA y 10 A conecte la punta de prueba roja con el conector "10 A" presionado a fondo).
2. Coloque el interruptor RANGO en el rango de corriente c.c. deseada.
3. Abra el circuito que se va a medir y conecte las puntas de prueba EN SERIE con la carga en la cual se va a medir.
4. Lea el valor actualizado en la pantalla digital.
5. De manera adicional, se diseñó una función "10 A" solamente para uso intermitente. El tiempo máximo de contacto con las puntas de prueba en el circuito es de 10 segundos, con un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos entre pruebas.

MEDICIÓN DE RESISTENCIA

1. La punta de prueba roja en "VΩmA". La punta de prueba negra a "COM".
2. Coloque el interruptor RANGO en el rango Ω deseado.
3. En caso que la resistencia que se está midiendo esté conectada a un circuito, apague el suministro eléctrico y descargue todos los capacitores antes de hacer la medición.
4. Conecte las puntas de prueba al circuito que se está midiendo.
5. Lea el valor de resistencia en la pantalla digital.

MEDICIÓN DE DIODOS

1. La punta de prueba roja en "VΩmA", la punta de prueba negra en "COM".
2. Coloque el interruptor RANGO en el rango "  ".
3. Conecte la punta de prueba roja al ánodo del diodo a ser medido y la punta de prueba negra al cátodo.
4. Se va a mostrar la caída de tensión mV en caso que el diodo esté revertido, se muestra el número "1"

MEDICIÓN DE TEMPERATURA

1. Coloque el interruptor RANGO en el rango °C ó °F, va a mostrar la temperatura ambiente en valores °C ó °F
2. Conecte el termopar tipo K en los conectores "VΩmA" y "COM"
3. La pantalla lee el valor de temperatura en °C ó °F

NOTA: El límite de temperatura medido por la sonda termopar junto con el multímetro es de 400 °C (752 °F) máximo en periodos cortos, en caso de necesitar medir temperaturas más altas debe adquirir una sonda termopar de mayor capacidad.

PRUEBA DE CONTINUIDAD AUDIBLE

1. La punta de prueba roja a "VΩmA", la punta de prueba negra a "COM".
2. Coloque el interruptor RANGO en el rango " ".
3. Conecte las puntas de prueba en dos puntos del circuito que se va a medir. El zumbador suena si la resistencia es menor a $30\ \Omega \pm 20\ \Omega$

MEDICIÓN DE TRANSISTOR hFE

1. Coloque el interruptor RANGO en el rango hFE
2. Determine si el transistor es tipo PNP o NPN y localice las puntas de prueba del emisor, la base y el colector. Inserte las puntas de prueba en los orificios adecuados en el tomacorriente hFE
3. El multímetro va a mostrar el valor hFE aproximado en la condición de corriente básica de 10 mA y VCE 2,8 V

CAMBIO DE PILA Y FUSIBLE

Casi nunca se necesita cambiar los fusibles y se funden casi siempre como resultado a un error del operario.

Si aparece "" en la pantalla, indica que se deben cambiar las pilas.

Para cambiar las pilas y el fusible (500 mA / 250 V) retire los dos tornillos en la parte de debajo de la carcasa. Solo retire el viejo y coloque el nuevo. Tenga cuidado de respetar la polaridad.

3 V c.c. (Emplea 2 pilas AAA de Carbón-Zinc de 1.5 V c.c. incluidas)

Nota: La garantía no cubre las pilas.

WARNING!

ENGLISH

To avoid possible electric shock or personal injury, and to avoid possible damage to the Digital multimeter or to the equipment under test, please follow the following rules:

- Before using the Digital multimeter inspect the case. Do not use the Digital multimeter if it is damaged or the case or part of the case is removed. Look for cracks or missing plastic. Pay attention to the insulation around the connectors.
- Inspect the test leads for damaged insulation or exposed metal. Check the test leads for continuity.
- Do not apply more than the rated voltage, as marked on the Digital multimeter, between the terminals or between any terminal and grounding.
- The rotary switch should be placed in the right position and no changeover of range shall be made during measurement is conducted to prevent damaging the Digital multimeter.
- When the Digital multimeter working at an effective voltage over 60 V in DC or 30 V rms in AC, special care should be taken for there is danger of electric shock.
- Use the proper terminals, function, and range for your measurements.
- Do not use or store the Digital multimeter in an environment of high temperature, humidity, explosive, flammable and strong magnetic fields. The performance of the Digital multimeter may deteriorate after dampened.
- When using the test leads, keep your fingers behind the finger guards.
- Disconnect circuit power and discharge all high-voltage capacitors before testing resistance, continuity, diodes or hFE.
- Replace the battery as soon as the battery indicator " " appears. With a low battery, the Digital multimeter might produce false readings that can lead to electric shock and personal injury.
- Remove the connection between the testing leads and the circuit being tested, and turn the Digital multimeter power off before opening the Digital multimeter case.


- When servicing the Digital multimeter, use only the same model number or identical electrical specifications replacement parts.
- The internal circuit of the Digital multimeter shall not be altered at will to avoid damaging it or having an accident.
- Soft cloth and mild detergent should be used to clean the surface of the Digital multimeter when servicing. No abrasive and solvent should be used to prevent the surface of the Digital multimeter from corrosion, damage and accident.
- The Digital multimeter is suitable for indoor use.
- Turn the Digital multimeter power off and take out the battery when not in use for a long time. Constantly check the battery as it may leak when it has been used for some time, replace the battery as soon as leaking appears. A leaking battery will damage the Digital multimeter.

1. GENERAL CHARACTERISTICS

Maximum Display:	LCD, 3-1/2 digits (counts up to 1999) 15 mm (0,6")
Polarity:	Minus displays automatically and plus superimposes
Measuring Method:	Integral dual switch
LCD:	45 mm x 23 mm
Sampling Speed:	2 times per second
Overcharge Indicator:	Displays "1"
Operation Environment:	0 °C - 104 °F, at < 80% HR
Storage Environment:	14 °F - 122 °F, at < 85% HR
Low Battery Indicator:	It displays "E3"
Characteristics 3 V batteries DC:	Uses 2 Carbon-Zinc, Type AAA, 1,5 V DC included
Static Electricity:	Around 4 mA
Product Dimensions:	160 mm x 76 mm x 32 mm
Product Net Weight:	155 g (includes battery)

2. PARTS DESCRIPTION

1. LCD
2. Back Light Button
3. Hold Button
4. hFE Outlet
5. Rotary Switch / Functions Switch
6. VΩmA Connector
7. COM Connector
8. 10 A Connector



3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Precision is guaranteed for 1-year, 23 °C $\pm$ 5 °C, minus 80% HR

VOLTAGE DC

Range	Resolution	Accuracy
200 mV	100 μ V	$\pm$ (0,5 % of rdg + 3 dgts)
2 V	1 mV	$\pm$ (0,8 % of rdg + 5 dgts)
20 V	10 mV	
200 V	100 mV	
1 000 V	1 V	$\pm$ (1 % of rdg + 5 dgts)

Overload protection: 220 V RMS AC for a 200-mV range and 1 000 V DC or 750 V RMS for all the ranges.

VOLTAGE AC

Range	Resolution	Accuracy
200 V	100 mV	$\pm$ (2.0 % of rdg + 10 dgts)
750 V	1 V	

Response: Average response, calibrated in RMS of sinewave

Frequency Range: 45 Hz - 450 Hz

Overload Protection: 1 000 V DC or 750 V RMS for all the ranges

AUDIBLE CONTINUITY

Range	Description
	Built-in buzzer is resistances is lower than 30 Ω $\pm$ 20 Ω

Overload Protection: 15 seconds, maximum 220 V RMS.

DIRECT CURRENT DC

Range	Resolution	Accuracy
200 μ A	100 nA	$\pm$ (1.8 % of rdg + 2 dgts)
2 mA	1 μ A	
20 mA	10 μ A	
200 mA	100 μ A	$\pm$ (2.0 % of rdg + 2 dgts)
10 A	10 mA	$\pm$ (2.0 % of rdg + 10 dgts)

Overload Protection: 500 mA / 250 V fuse (range without fuse, 10 A).
Voltage drop measurement: 200 mV

RESISTANCE

Range	Resolution	Accuracy
200 Ω	0,1 Ω	$\pm (1.0 \% \text{ of rdg} + 10 \text{ dgts})$
2 k Ω	1 Ω	$\pm (1.0 \% \text{ of rdg} + 4 \text{ dgts})$
20 k Ω	10 Ω	
200 k Ω	100 Ω	
2 M Ω	1 k Ω	

Open Circuit Maximum Voltage: 3 V

Overload Protection: 15 seconds maximum 220 V RMS

TEMPERATURE (WITH THERMOCOUPLE TYPE K)

Range	Resolution	Accuracy
-40 $^{\circ}\text{C}$ - 150 $^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm (1,0\% + 4 \text{ dgts})$
150 $^{\circ}\text{C}$ - 1 370 $^{\circ}\text{C}$		$\pm (1,5\% + 15 \text{ dgts})$
-40 $^{\circ}\text{F}$ - 320 $^{\circ}\text{F}$	1 $^{\circ}\text{F}$	$\pm (1,0\% + 4 \text{ dgts})$
320 $^{\circ}\text{F}$ - 1 999 $^{\circ}\text{F}$		$\pm (1,5\% + 15 \text{ dgts})$

4. OPERATION INSTRUCTIONS

MEASURING VOLTAGE DC AND AC

1. Connect the red test probe to the "V Ω mA" connector; the black test probe to the "COM" connector.
2. Set the RANGE switch into the desired VOLTAGE range. If the voltage to be measured is unknown beforehand, set the switch in the higher range and reduce until getting a satisfactory reading.
3. Connect the test probes to the device or circuit to be measured.
4. Turn on the power of the device or circuit to be measured. Voltage value will show in the digital screen together with the voltage polarity.

MEASURING CURRENT DC

1. The red test probe to "VΩmA". The black test probe to "COM" (for measurements between 200 mA and 10 A connect the red test probe to the "10 A" connector pressing fully down).
2. Set the RANGE switch in the DC current range needed.
3. Open the circuit to be measured and connect the test probes IN SERIES with the load to be measured.
4. Read the updated value in the digital screen.
5. Additionally, a "10 A" function was designed for intermittent use only. The maximum time of contact with the test probes in the circuit is 10 seconds with a minimum time interval of 15 minutes between tests.

MEASURING RESISTANCE

1. The red test probe to "VΩmA". The black test probe to "COM".
2. Set the RANGE switch into the desired Wrange.
3. If the resistance you are measuring is connected to a circuit, turn off the power supply and discharge all the capacitors before carrying out the measurement.
4. Connect the test probes to the circuit to be measured.
5. Read the resistance value in the digital screen.

MEASURING DIODE

1. The red test probe in "VΩmA", the black test probe in "COM"
2. Set the RANGE switch in the () range.
3. Connect the red test probe to the diode anode to be measured and the black test probe to the cathode.
4. A drop in mV voltage will be displayed if the diode is reversed. It displays number "1".

MEASURING TEMPERATURE

1. Set the RANGE switch into the °C or °F range. It will show ambient temperature in °C or °F values.
2. Connect the thermocouple type K in the "VΩmA", and "COM" connectors...
3. The display shows the temperature values in °C or °F.

NOTE: The temperature limit measured by the thermocouple altogether with the Digital multimeter is 752 °F (400 °C) maximum in short periods. If higher temperatures need to be measured, get a thermocouple probe with higher capacity.

AUDITIVE CONTINUITY TEST

1. The red test probe to "VΩmA", the black test probe to "COM".
2. Set the RANGE switch in the "  " range.
3. Connect the test probes into 2 points in the circuit to be measured. The buzzer rings if resistance is lower to $30\ \Omega \pm 20\ \Omega$

MEASURING hFE TRANSISTOR

1. Set the RANGE switch into the hFE range.
2. Determine whether the transistor type is PNP or NPN. Locate the test probes from the emitter, the base and the collector. Insert the test probes in the right orifices in the hFE socket.
3. The Digital multimeter will show the hFE approximate value in the 10 mA and VCE 2,8 V

BATTERY AND FUSE REPLACEMENT

Fuses rarely need to be changed and almost always blow as a result of operator error.

If "  " appears in the display, indicates replace batteries.

To replace batteries and fuse (500 mA / 250 V), remove both screws below the housing. Just remove the old one and set a new one. Be careful to use the right polarity.

3 V batteries DC (Uses 2 Carbon-Zinc, Type AAA, 1,5 V DC included)

Note: The warranty does not cover batteries.

MUT-33**10401**

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

**Sello del establecimiento comercial / Stamp of the business****Fecha de entrega / Delivery date**